«Утверждаю»
Директор Великолукского филиала ПГУПС
_____ О.А. Никифоров
«__» _____ 2022 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки с 01.12.2021г. по 14.12.2021г. Отделом надзорной деятельности по г. Великие Луки Великолукского филиала ПГУПС

№ Мероприятия, адрес	Вид нарушения пожарной безопасности	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1. пр. Октябрьский, д. 63 Протокол 87 Предписание 165/1 165/2	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Зав.общежитием СПО	31.08.2022	
	Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрываниями уплотнениями в притворах.	Начальник ХО Зав.общежитием СПО	28.02.2022	
2. пр. Октябрьский, д.61/14 Протокол 86	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Зав.общежитием СПО	31.08.2022	

Предписание 166/1 166/2	Планы эвакуации в комнатах выполнены не в фотолюминесцентном исполнении.	Начальник ХО Зав.общежитием СПО	31.08.2022	
	Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	Начальник ХО Зав.общежитием СПО	28.02.2022	
3. ул.Первомайская 16/2 Протокол 85	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Комендант УК	31.08.2022	
4. Ул. Дьяконова, 13А Протокол 84 Предписание 168/1 168/2	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Комендант УК	31.08.2022	
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Начальник ХО Комендант УК	28.02.2022	

	В помещениях электрощитовой допускается хранение различных материалов.	Начальник ХО Комендант УК	28.02.2022	
	Огнетушители не располагаются на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках.	Начальник ХО Комендант УК	28.02.2022	
5. пр. Гагарина, 95 Протокол 82 Предписание 162/2 162/1	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО	31.08.2022	
	Настенный речевой оповещатель СОУЭ расположен таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150мм.	Начальник ХО	28.02.2022	
	В помещениях электрощитовой допускается хранение различных материалов.	Начальник ХО	28.02.2022	

6. ул. Нелидовская, 7 Протокол 83 Предписание 163/2 163/1	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	31.08.2022	
	Настенный речевой оповещатель СОУЭ расположен таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150мм (по всему зданию оповещатели расположены вплотную к потолку).	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	28.02.2022	
	По всему зданию кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании общежития выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	31.08.2022	

	Не все световые табло «Выход» над эвакуационными выходами в здании общежития включаются одновременно с остальными осветительными приборами рабочего освещения (не горят) (Эвакуационное освещение должно находится в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	31.08.2022	
	Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области в комнатах №506,412,323,204,210, а также в коридоре 4-го этажа колонки речевого оповещения находятся в неработоспособном состоянии (при сработке ИП отсутствовал звуковой сигнал).	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	31.08.2022	
	Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области система АПС неработоспособна в комнате №518.	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	31.08.2022	
	Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах.	Начальник ХО Заведующий общежитием ВО	28.02.2022	

Составил:

Начальник ХО Г.В. Корнюшкин