



«Утверждаю»  
Директор Великолукского филиала ПГУПС  
О.А. Никифоров  
2022 года

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки с 01.12.2021г. по 14.12.2021г. Отделом надзорной деятельности по г. Великие Луки Великолукского филиала ПГУПС

№ Мероприятия, адрес	Вид нарушения пожарной безопасности	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1. пр. Октябрьский, д. 63 Протокол 87 Предписание 165/1 165/2	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Зав.общезащитом СПО	31.08.2022	
	Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрывания уплотнениями в притворах.	Начальник ХО Зав.общезащитом СПО	28.02.2022	
2. пр. Октябрьский, д.61/14 Протокол 86	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Зав.общезащитом СПО	31.08.2022	

Предписание 166/1 166/2	Планы эвакуации в комнатах выполнены не в фотолюминесцентном исполнении.	Начальник ХО Зав.общезащитой СПО	31.08.2022	
	Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	Начальник ХО Зав.общезащитой СПО	28.02.2022	
3. ул.Первомайская 16/2 Протокол 85	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Комендант УК	31.08.2022	
4. Ул. Дьяконова, 13А Протокол 84 Предписание 168/1 168/2	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО Комендант УК	31.08.2022	
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Начальник ХО Комендант УК	28.02.2022	

	В помещениях электрощитовой допускается хранение различных материалов.	Начальник ХО Комендант УК	28.02.2022	
	Огнетушители не располагаются на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках.	Начальник ХО Комендант УК	28.02.2022	
5. пр. Гагарина, 95 Протокол 82 Предписание 162/2 162/1	Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.	Начальник ХО	31.08.2022	
	Настенный речевой оповещатель СОУЭ расположен таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150мм.	Начальник ХО	28.02.2022	
	В помещениях электрощитовой допускается хранение различных материалов.	Начальник ХО	28.02.2022	

<p>6. ул. Нелидовская, 7 Протокол 83 Предписание 163/2 163/1</p>	<p>Системы АПС не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения ПО без участия работников объекта.</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общезащитой ВО</p>	<p>31.08.2022</p>	
	<p>Настенный речевой оповещатель СОУЭ расположен таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150мм (по всему зданию оповещатели расположены вплотную к потолку).</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общезащитой ВО</p>	<p>28.02.2022</p>	
	<p>По всему зданию кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании общежития выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общезащитой ВО</p>	<p>31.08.2022</p>	



	<p>Не все световые табло «Выход» над эвакуационными выходами в здании общежития включаются одновременно с остальными осветительными приборами рабочего освещения (не горят) (Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общежитием ВО</p>	<p>31.08.2022</p>	
	<p>Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области в комнатах №506,412,323,204,210, а также в коридоре 4-го этажа колонки речевого оповещения находятся в неработоспособном состоянии (при сработке ИП отсутствовал звуковой сигнал).</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общежитием ВО</p>	<p>31.08.2022</p>	
	<p>Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области система АПС неработоспособна в комнате №518.</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общежитием ВО</p>	<p>31.08.2022</p>	
	<p>Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах.</p>	<p>Начальник ХО Заведующий общежитием ВО</p>	<p>28.02.2022</p>	

Составил:

Начальник ХО

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Г.В. Корнюшкин', written in a cursive style.

Г.В. Корнюшкин